



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA AL C.R.E.

Sentiero uno, vista da lontano, intervento eseguito: decespugliamento e riordino



Sentiero 1, tratto a monte, intervento eseguito: decespugliamento e riordino:



Sentiero 1, tratto mediano su bosco di quercia, intervento: taglio alberi secchi e decespugliamento:



Sentiero 1, parte a valle, abbattimenti e sistemazioni in sicurezza del materiale.



Sentiero 4, parte iniziale verso frazione Pemonte, intervento di abbattimento e riordino ramaglia mediante realizzazione di fascinate anti erosive.



Sentiero 4, metà percorso, interventi di abbattimento, realizzazione di cataste con funzione anti erosiva e costruzione di conalette in legno e pietra.



Sentiero 4, settore centrale, ripristino della carreggiata della pista esistente.



*Realizzazione di canalette in pietra e legno.
Gradini e sistemazioni sponde laterali in legno.*



Sistemazione degli alberi abbattuti e della ramagli sulle rive a lato del sentiero.



*IL DIRETTORE LAVORI
Dott. Antonio Aschieri*

Antonio Aschieri

